

Zertifikat

Hygiene – Konformitätsprüfung

Geprüftes Baumuster	Schalldämpfer – Einzelkulissee Lochblech siehe Anlage 1
Auftraggeber / Hersteller	Karpol Sp. Z o.o., Al. Wojska Polskiego 66 64-920 Pila, Polen
Prüfdatum /-ort	11.01.2021 / Ingenieurbüro für Lüftungstechnik Kornack, Jägerstr. 19 / HH, 01099 Dresden, Deutschland
Prüfingenieure	Dipl. Ing. (FH) Jacob Kornack
Prüfkriterien	Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerelevanten Anforderungen* der nachfolgenden Regelwerke geprüft: Allgemeine Raumluftechnik VDI 6022 Blatt 1:2018-01 VDI 3803 Blatt 1:2020-05 ÖNORM H 6021:2016-08 SWKI VA104-01:2019-01
Prüfergebnis	Die Konformität des geprüften Baumusters mit den hygienerelevanten Anforderungen der oben genannten Regelwerke wird bestätigt.
Gültigkeitszeitraum	5 Jahre: 01.2021 – 01.2026
Registriernummer	HKP 01/21 - 03



Dipl.-Ing. (FH) J. Kornack

ausgestellt am 13.01.2021, Dresden



* Anforderungen aus Regelwerken, auf die in den zu dieser Hygiene-Konformitätsprüfung (HKP) herangezogenen Regelwerken verwiesen wird, wurden nicht berücksichtigt. Die HKP beinhaltet keine toxikologischen Prüfungen oder Bewertungen der in dem geprüften Baumuster eingesetzten Materialien. Dieses Zertifikat einschließlich seiner Anlagen darf nur in vollständiger Form vervielfältigt, verbreitet und/oder zugänglich gemacht werden.